


マーキング及び塗装図
Markierungen und Bemalung
Décoration et Peinture
Marchio & Pittura
Decoración y Pintura
標貼及著色指示

1 F-4N アメリカ海軍 空母USSルーズベルト搭載機 第84戦闘飛行隊「ジョリーロジャース」
 第19空母航空団司令官機 (CAG Bird of CVW-19)
 F-4N of VF-84 "JOLLY ROGERS" CAG Bird of CVW-19 ROOSEVELT




●組み立ては、P5の塗装例①に従ってください。
●follow P5 painting example ① for assembly

注 意：製品番号 P5 のデカールは、入っていません。
ATTENTION : DECALS FOR P5 (07105) NOT INCLUDED IN THIS KIT.

◆この塗装図は1/48スケールを、側面50%、上下面35%に縮小してあります。
◆This marking chart has been reduced by 50% in the side view and 35% in the top views from 1/48 scale.

② F-4B アメリカ海軍 空母USSルーズベルト搭載機 第41戦闘飛行隊“ブラックエース” 第19空母航空団司令官機
F-4B of VF-41 "BLACK ACES" CAG Bird of CVW-19 ROOSEVELT




■細部のマーク及び塗装は塗装図①と同じです。
■Details are painted and decorated as shown in painting scheme ①


- 組み立ては、P5の塗装例①に従ってください。
- follow P5 painting example ① for assembly

⑤、⑭、⑰、⑳、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、のデカールは使用しません。
⑤, ⑭, ⑰, ⑳, ㉓, ㉔, ㉕, ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚, ㉛, ㉜, ㉝, ㉞, ㉟, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿, decals are not used.


1




2




3



4




5



■楽しい工作のための4つのポイント
■Please keep to the following rules
■Bitte beachten Sie die folgenden Regeln

■Suivre attentivement les règles suivantes:
■Sequit le sequenti regole



1. 火の近くでは接着剤や塗料を使用しない。
2. 接合部や塗料を使うときは目を閉じて、顔の手の届かないところに置く。接合部や塗料は有害な溶剤を含んでいるため、吸うと有害で、せむしやアレルギーの原因となる。健康を害することがある。注意して吸ってはいけません。
3. ナイフや工具を正しく使う。
4. 部品をランナーから切りはなす時は模型用ハサミを使用し、余分な部分はカッター、ヤスリ等で仕上げて下さい。
5. 短時間で整理整頓をしましょう。

1. Klebstoff und Farben niemals in der Nähe einer Flamme verwenden.
2. Beim Arbeiten mit Klebstoff oder Farbe Fenster öffnen um die Zuluft zu gewährleisten. Nach Gebrauch Klebstoff und Farbe fest verschließen. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern und nicht der Sonne aussetzen. Klebstoff und die meisten Farben enthalten flüchtige Lösungsmittel, die der Gesundheit schaden, wenn sie zu stark inhaliert werden. Normalerweise Lösungsmittel atmet man ein.
3. Verwenden Sie eine Modellbauzange oder einen Plastikzweck um die Plastikteile von den Anpressungen zu trennen. Säubern Sie die Teile von Grat mit einem Cutter oder Feile.
4. Alle Materialien und Werkzeuge ordentlich und übersichtlich bereithalten.

1. Non usare mai colla o vernice vicino a fonti di calore.
2. Quando si usa colla o vernice lasciare aperte le finestre in modo che circoli una fresca. Assicurarsi che il contenitore della colla e della vernice sia ben chiuso dopo l'uso, tenersi lontano dalla luce solare e dalla portata dei bambini. La colla e molte vernici contengono solventi volatili che sono dannosi per la salute se aspirati troppo a lungo.
3. Non aspirare intenzionalmente il solvente.
4. Usare cacciavite per modelli per staccare le parti dalla intelaiatura e ripulire eccesso di plastica con una lama o una lima.
5. Mantenere tutti i materiali e attrezzi in perfetto ordine.

1. 切不可在火的地方使用模型膠水或漆油。
2. 使用模型膠水或漆油時，應打開窗戶以確保新鮮空氣流通。使用後，應確保膠水及漆油之容器蓋緊，並遠離陽光及兒童之可及範圍。膠水及大部份漆油都含有揮發性物質，吸入過量會對健康造成不良影響，更不可有意吸此等揮發性物質。
3. 使用模型製作用剪鉗把模型部件從膠水上剪下，再用模型刀或小號刮去或磨去多餘的膠水口。
4. 保持工具及各種物料整潔。

1. Never use glue or paint near fire.
2. Open window for fresh air when glue or paint is in use. Be sure to close caps tightly on glue and paint after use and keep them hidden from sun light, and away from reach of small children. Glue and most paints contain volatile solvent which is harmful to health if inhaled too much. Do not inhale solvent intentionally.
3. Use a modelling scissors to take the parts off from the runner and trim any excess plastics with a cutter or a file.
4. Keep all materials and tools neatly.

1. Non usare mai colla o vernice vicino a fonti di calore.
2. Quando si usa colla o vernice lasciare aperte le finestre in modo che circoli una fresca. Assicurarsi che il contenitore della colla e della vernice sia ben chiuso dopo l'uso, tenersi lontano dalla luce solare e dalla portata dei bambini. La colla e molte vernici contengono solventi volatili che sono dannosi per la salute se aspirati troppo a lungo.
3. Non aspirare intenzionalmente il solvente.
4. Usare cacciavite per modelli per staccare le parti dalla intelaiatura e ripulire eccesso di plastica con una lama o una lima.
5. Mantenere tutti i materiali e attrezzi in perfetto ordine.

1. 切不可在火的地方使用模型膠水或漆油。
2. 使用模型膠水或漆油時，應打開窗戶以確保新鮮空氣流通。使用後，應確保膠水及漆油之容器蓋緊，並遠離陽光及兒童之可及範圍。膠水及大部份漆油都含有揮發性物質，吸入過量會對健康造成不良影響，更不可有意吸此等揮發性物質。
3. 使用模型製作用剪鉗把模型部件從膠水上剪下，再用模型刀或小號刮去或磨去多餘的膠水口。
4. 保持工具及各種物料整潔。

塗料指定のHはグンゼ産業・水性ホビーカラー、
■はMrカラーの番号です。このキットには接着剤は入っていませんので別に求めください。

H bei Bemalungshinweisen ist die Nummer der Aqueous-Hobby-Color von Gunze Sangyo, während ■ den Ton der Farbserie Mr. Color anzeigt. Im Bausatz ist kein Klebstoff enthalten.

H 這個着色指示是代表都是出品水性模型漆的編號，而■則代表都是出品的樹脂系模型漆的編號。這份零件並沒有包括膠水。

H 76 	BURNT IRON	GEBER, EISEN	FER BRULÉ	FERRO BRUCIATO	燒褐色
H 77 	TIRE BLACK	REIFENSCHWARZ	NOIR DE PNEU	NERO PNEUMATICO	胎黑色
H 80 	KHAKI GREEN	KHAKIGRÜN	VERT KHAKI	VERDE KAKI	砂礫緑色
H 90 	CLEAR RED	ROT, REIN	ROUGE CLAIR	ROSSO CHIARO	透明紅色
H 93 	CLEAR BLUE	BLAU, REIN	BLEU CLAIR	BLU CHIARO	透明藍色
H 94 	CLEAR GREEN	GRÜN, REIN	VERT CLAIR	VERDE CHIARO	透明緑色
H 315 	GREY FS16440	HELLGRAU	GRIS CLAIR	GRIGIO CHIARO	淺灰色
H 317 	GREY FS36231	GRAY	GRAY	GRIGIO	灰色
H 326 	BLUE FS15044	BLAU	BLEU	BLU	藍色
H 327 	RED FS11136	ROT	ROUGE	ROSSO	紅色